




VISTAS DEL INSUMO



VISTA FRONTAL
ESC: 1 : 2



VISTA DE PERFIL
ESC: 1 : 2



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 : 2

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

LISTA DE PIEZAS			
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	1	P-LP150601	MANGUITO DE REPARACIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 35 mm²

TABLA	
CODIGO	INSUMO
I-LP150601	MANGUITO DE REPARACIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 16 a 35 mm², L=155mm, D=17mm, d=7.89mm
I-LP150602	MANGUITO DE REPARACIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 50 a 70 mm², L=190mm, D=23mm, d=11.2mm
I-LP150603	MANGUITO DE REPARACIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 95 a 120 mm², L=210mm, D=30mm, d=14.8mm
I-LP150604	MANGUITO DE REPARACIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES DE SECCIÓN 150 a 185 mm², L=210mm, D=30mm, d=18.2mm



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

MANGUITO DE REPARACIÓN

DISEÑO: ELSE
MODIFICADO: GPN
CODIGO ELSE:
CODIGO SICODI:
VERSION: VER.: 02

ELABORADO: JLGR
REVISADO: JJD
APROBADO: SCN
CODIGO FAM: I-LP1506

FECHA ELABORACION: OCT-2015
FECHA REVISION: NOV-2015
FECHA APROBACION: NOV-2015

SECTOR TÍPICO: 2,3,4,5,6,SER
ZONA DE TRABAJO:

LAMINA:

I-LP1506